




# DESCRIPTION D'UNE PAGE DE RAPPORT

Date:

05/10/05


## Photo et Identification



Commentaire	Valeurs
Bâtiment / local	Atelier 04
Machine	Promatec
Appareil	Informations vous permettant d'identifier l'élément incriminé
Défaut	
Risque :	

PHOTOGRAPHIE

## Thermogramme 26/06/2005



Etiqu	Valeur
Sp1	32.7 °C
Ar1:	45.2 °C

THERMOGRAMME

Delta T	13.5 °C
Delta T corrigé	0 °C

Informations relatives au Thermogramme

## Analyse & Action recommandée :

Ici nous vous indiquons la nature et l'origine du défaut.

Nous vous précisons l'action corrective à entreprendre, ainsi que le délais d'intervention.

## Inspecté par :

Signature:.....

date :

Réparé par ...

Ce cadre sert au suivi des défauts, il vous est réservé

Commentaire :.....